

東部第一各校事務職員不定期日記(21/6/26)

6月24日 屋根補修



本校階段部分の屋根補修の様子です。この部分は、柵状の設計になっており小さな排水口しかなく、黄砂などでふさがれるとすぐ水がたまる構造になっています。H17年に転勤して以来、この柵状の階段室に水がたまるのが悩みの種です。年に2～3回は、私が屋根に上り排水口の土を取り除く掃除をしてきました。近年この回数が増えたような気がしているのは、中国大陸から飛んでくる黄砂が原因の様な気がします。何度も水がたまるのでこの部分の防水が劣化して雨漏りがするようになっていました。これを解消するために、防水塗装の補修工事をしております。24～25日の2日間の予定です。来週は、雨が降りそうなのでその前にしたいと急ぎの工事です。

これで当面の雨漏りは、防げると思いますが、排水口を改良する根本的な工事はできていませんし、黄砂がたまるのはどうしても防げません。何か良い知恵はないのでしょうか？

尚、工事現場には何度も上って、進捗状況を計ってきました。その折に写した学校の裏の杉林です。これが、2月から3ヶ月ばかり私を悩ませます。東山魁夷の絵みたいでしょう。

